

en es



Schneider
Electric

- en** Combined overvoltage protection device
Method of earthing: TT and TN-S only
- es** Interruptor automático con protección combinada contra sobretensiones
Method of earthing: TT and TN-S only

I_{PE} (N-PE) 10 μA

I_{sc} 6000 A (50 Hz)

PLEASE NOTE




- The installation, maintenance and eventual replacement of this device must only be carried out by a qualified electrician.
- This device must not be repaired.
- All applicable local, regional and national regulations must be complied with during the installation, use, maintenance and replacement of this device.
- This device should not be installed if, when unpacking it, you observe that it is damaged.
- Schneider Electric cannot be held responsible in the event of non-compliance with the instructions in this document and in the documents to which it refers.
- The service instruction must be observed throughout the product life time of this device.

TENGA EN CUENTA

- La instalación, el mantenimiento y el eventual reemplazo del equipo eléctrico solo se debe realizar por personal cualificado.
- El equipo no debe repararse.
- Durante la instalación y el uso de este dispositivo, se deben cumplir todas las normativas locales, regionales y nacionales aplicables.
- Este dispositivo no debe instalarse si, al desembalarlo, se observa que está dañado.
- Schneider Electric no se hace responsable en caso de incumplimiento de las instrucciones de este documento y de los documentos a los que se refiere.
- Las instrucciones de uso se deben respetar durante toda la vida útil del producto.

1 Description / Descripción

mm



en

1 End of life indicator:
Green: ok
Red: end of life

2 Overvoltage indication:
White: no overvoltage
Red: overvoltage detected

3 Earth terminal

es

1 Indicador de vida útil:
Verde: correcto
Rojo: fin de vida útil

2 Indicador de sobretensión:
Blanco: no hay sobretensión
Rojo: sobretensión detectada

3 Terminal a tierra

2 Connection / Conexión

⚠️ ⚠️ DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH



- Turn off all power supplying this device before working on it.
- Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Apague todo el suministro de energía de este dispositivo antes de trabajar en él.
- Use un comprobador de voltaje con un voltaje nominal adecuado para verificar que todos los conductores activos no estén energizados.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte



L1/N 14 mm	PE 11 mm	
••••• mm ²	••••• mm ²	••••• mm ²

••• N.m	PZ2

Product Reference / Referencia del producto	Designation / Denominación	Cable cross section for flexible and rigid cables in mm ² / Sección transversal de cable para cables flexibles y rígidos, en mm ²			Tightening torque (N.m) / Par de apriete (N.m)		
		L1	N	PE	L1	N	PE
R9L20616	Resi9 Combi SPU 1PN C curve 16 A SPD	Rigid cables: Cables rígidos 6...25 mm ²	Rigid cables: Cables rígidos 6...25 mm ²	Rigid cables: Cables rígidos 4...10 mm ²	2.5	2.5	2
R9L20620	Resi9 Combi SPU 1PN C curve 20 A SPD				2.5	2.5	2
R9L20625	Resi9 Combi SPU 1PN C curve 25 A SPD	Flexible cables: Cables flexibles 6...16 mm ²	Flexible cables: Cables flexibles 6...16 mm ²		2.5	2.5	2
R9L20632	Resi9 Combi SPU 1PN C curve 32 A SPD				2.5	2.5	2
R9L20640	Resi9 Combi SPU 1PN C curve 40 A SPD	Rigid cables: Cables rígidos 10...25 mm ²	Rigid cables: Cables rígidos 10...25 mm ²		Flexible cables: Cables flexibles 4...6 mm ²	3.5	3.5
R9L20650	Resi9 Combi SPU 1PN C curve 50 A SPD	Flexible cables: Cables flexibles 10...16 mm ²	Flexible cables: Cables flexibles 10...16 mm ²	3.5		3.5	2

3 End of life / Fin de vida útil

